

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Аргон»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1-2023. Депопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба заместителя генерального директора по техническому развитию</i>					
2-2023. Ведущий инженер по техническому развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного инженера</i>					
<i>Цех по ремонту и обслуживанию технологического оборудования</i>					
Участок по ремонту и обслуживанию технологического оборудования участка 1 и 2 стадии химического цеха по производству синтетического волокна					
3-2023. Мастер по ремонту и обслуживанию технологического оборудования участка 1 и 2 стадии химического цеха по производству синтетического волокна	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
	Во время проведения работ, использовать наушники противошумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4-2023. Слесарь-ремонтник по ремонту и обслуживанию технологического оборудования	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			

участка 1 и 2 стадии химического цеха по производству синтетического волокна 5 разряда	Во время проведения работ, использовать наушники противозумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5-2023А. Слесарь-ремонтник по ремонту и обслуживанию технологического оборудования участка 1 и 2 стадии химического цеха по производству синтетического волокна 5 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
	Во время проведения работ, использовать наушники противозумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7-2023А. Слесарь-ремонтник по ремонту и обслуживанию технологического оборудования участка 1 и 2 стадии химического цеха по производству синтетического волокна 6 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
	Во время проведения работ, использовать наушники противозумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
15-2023. Слесарь-ремонтник по ремонту и обслуживанию технологического оборудования участка 1 и 2 стадии химического цеха по производству синтетического волокна 6 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
	Во время проведения работ, использо-	Частичное снижение влияния			

		вать наушники противозащитные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	повышенного уровня звука на органы слуха			
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
16-2023. Слесарь-ремонтник по ремонту и обслуживанию технологического оборудования ткацкого участка химического цеха по производству синтетического волокна 6 разряда		Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
		Во время проведения работ, использовать наушники противозащитные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
17-2023А. Электросварщик ручной сварки 6 разряда		Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
		Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации воздействия на работника вредных веществ			
		Суммарная продолжительность деятельности в условиях нагревающего микроклимата в течение рабочей смены не должна превышать 5 часов в соответствии с Р2.2.2006-05 Приложение 7 (рекомендуемое), Таблица П 7.1	Защита временем при работе в условиях нагревающего микроклимата			
		Использовать средства индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка 1 и 2 стадии химического цеха по производству синтетического волокна						
19-2023. Энергетик		Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
		Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы,	Частичное снижение концентрации воздействия на работ-			

	полумаски и т.л.) при выполнении работ	ника вредных веществ			
20-2023. Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка 1 и 2 стадии химического цеха по производству синтетического волокна	Предоставлять гарантии и компенсации сотрудникам строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
21-2023. Мастер по ремонту и обслуживанию энергооборудования участка 1 и 2 стадии химического цеха по производству синтетического волокна	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Предоставлять гарантии и компенсации сотрудникам строкой 040 в карте СОУТ	Снижение тяжести трудового процесса Компенсация за работу во вредных условиях труда			
22-2023А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка 1 и 2 стадии химического цеха по производству синтетического волокна 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Предоставлять гарантии и компенсации сотрудникам строкой 040 в карте СОУТ	Снижение тяжести трудового процесса Компенсация за работу во вредных условиях труда			
25-2023. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка 1 и 2 стадии химического цеха по производству синтетического волокна 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Предоставлять гарантии и компенсации сотрудникам строкой 040 в карте СОУТ	Снижение тяжести трудового процесса Компенсация за работу во вредных условиях труда			
26-2023А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка 1 и 2 стадии химического цеха по производству синтетического волокна 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Предоставлять гарантии и компенсации сотрудникам строкой 040 в карте СОУТ	Снижение тяжести трудового процесса Компенсация за работу во вредных условиях труда			
30-2023. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка 1 и 2 ста-	Предоставлять гарантии и компенсации сотрудникам строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			

дии химического цеха по производству синтетического волокна 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
31-2023А. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции участка 1 и 2 стадии химического цеха по производству синтетического волокна 5 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
	Во время проведения работ, использовать наушники противοшумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
36-2023. Машинист воздухооделительных установок 5 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
	Во время проведения работ, использовать наушники противοшумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
37-2023А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
	Во время проведения работ, использовать наушники противοшумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
39-2023А. Станочник широкого профиля 4 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
	Во время проведения работ, использовать наушники противοшумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
42-2023. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			

	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ	Частичное снижение концентрации вредных веществ			
	Во время проведения работ, использовать наушники противощумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
	Суммарная продолжительность деятельности в условиях нагревающегося микроклимата в течение рабочей смены не должна превышать 5 часов в соответствии с Р2.2.2006-05 Приложение 7 (рекомендуемое), Таблица П 7.1	Защита временем при работе в условиях нагревающегося микроклимата			
	Использовать средства индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок по ремонту КИПиА по ремонту и обслуживанию средств КИП участка 1 и 2 стадии химического цеха по производству синтетического волокна					
43-2023. Мастер по ремонту КИПиА	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44-2023А. Слесарь по ремонту КИПиА по ремонту и обслуживанию средств КИП участка 1 и 2 стадии химического цеха по производству синтетического волокна 5 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
	Во время проведения работ, использовать наушники противощумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
47-2023. Слесарь по ремонту КИПиА по ремонту и обслуживанию средств КИП участка 1 и 2 стадии химического цеха по	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			

производству синтетического волокна 5 разряда						
48-2023А. Слесарь по ремонту КИПиД по ремонту и обслуживанию средств КИП участка 1 и 2 стадии химического цеха по производству синтетического волокна 6 разряда	Во время проведения работ, использовать наушники противозумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха				
50-2023. Слесарь по ремонту КИПиД по ремонту и обслуживанию средств КИП участка 1 и 2 стадии химического цеха по производству синтетического волокна 6 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда				
<i>Участок транспортно-хозяйственного обеспечения</i>						
51-2023. Механик (по авто-транспорту)	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда				
52-2023. Водитель автомобиля	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда				
53-2023. Водитель автомобиля	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда				
54-2023. Водитель автомобиля	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда				

55-2023. Тракторист	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
56-2023. Водитель погрузчика 3 разряда	Соблюдение режима труда и отдыха Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Снижение влияния общей вибрации Компенсация за работу во вредных условиях труда			
<i>Служба заместителя генерального директора по производству</i>	Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение влияния общей вибрации			
<i>Химический цех по производству синтетического волокна</i>					
57-2023. Начальник химического цеха по производству синтетического волокна	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
58-2023. Техник по ткацкому производству	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
	Во время проведения работ, использовать наушники противοшумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
59-2023А. Грузчик 3 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
61-2023. Уборщик производственных помещений	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
	Во время проведения работ, использовать наушники противοшумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
<i>Участок 1 и 2 стадии химического цеха по производству</i>					

синтетического волокна							
62-2023. Мастер 1 стадии	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
63-2023. Мастер 2 стадии	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
64-2023. Мастер смены 1 и 2 стадии	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
65-2023А. Аппаратчик полимеризации 1 стадии 4 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
71-2023А. Аппаратчик полимеризации 1 стадии 5 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
74-2023. Аппаратчик полимеризации 1 стадии 6 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
75-2023А. Аппаратчик полимеризации 2 стадии 4 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
82-2023А. Аппаратчик полимеризации 2 стадии 4 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
84-2023. Аппаратчик полимеризации 2 стадии 5 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Компенсация за работу во вредных условиях труда			

	СОУТ					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
85-2023А. Аппаратчик полимеризации 2 стадии 6 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
87-2023. Аппаратчик приготовления химических растворов 4 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
88-2023. Сливщик-разливщик 5 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
89-2023. Сливщик-разливщик 4 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
<i>Участок полимеризации угле- родных нитей</i>						
90-2023. Мастер участка полимеризации углеродных нитей	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
91-2023. Помощник мастера 6 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
92-2023А. Аппаратчик полимеризации 4 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
	Во время проведения работ, использовать наушники противошумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха				

		дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах				
102-2023А. Укладчик-упаковщик 3 разряда		Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок изготовления углеродных тканей</i>						
107-2023. Мастер		Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
		Во время проведения работ, использовать наушники противοшумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
108-2023А. Ткач по изготовлению углеродных тканей 4 разряда		Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
		Во время проведения работ, использовать наушники противοшумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
111-2023А. Помощник мастера 6 разряда		Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
		Во время проведения работ, использовать наушники противοшумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
<i>Участок производства расплавленных связующих</i>						
113-2023. Мастер участка производства расплавленных связующих		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114-2023А. Оператор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ткацкий участок</i>						
118-2023А. Ткач 4 разряда		Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте	Компенсация за работу во вредных условиях труда			

		СОУТ				
		Во время проведения работ, использовать наушники противοшумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
122-2023. Оператор кругильного оборудования 4 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда				
	Во время проведения работ, использовать наушники противοшумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха				
123-2023А. Помощник мастера 6 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда				
	Во время проведения работ, использовать наушники противοшумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха				
<i>Служба заместителя генерального директора по качеству и технологии</i>						
<i>Технологический отдел</i>						
125-2023. Начальник технологического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
126-2023А. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
128-2023. Ведущий инженер-химик-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
129-2023. Инженер-химик-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
130-2023А. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел технического контроля</i>						
133-2023. Контрольный мастер	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда				
	Во время проведения работ, использовать наушники противοшумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха				

<p>134-2023. Контролер качества продукции и технологического процесса участка 1 и 2 стадии химического цеха по производству синтетического волокна 4 разряда</p>	<p>ДБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах</p>	<p>Компенсация за работу во вредных условиях труда</p>			
<p>135-2023. Контролер качества продукции и технологического процесса участка 1 и 2 стадии химического цеха по производству синтетического волокна 4 разряда</p>	<p>Во время проведения работ, использовать наушники противощумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах</p>	<p>Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха</p>			
<p>136-2023. Контролер качества продукции и технологического процесса участка производства расплавных связующих 4 разряда</p>	<p>Во время проведения работ, использовать наушники противощумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах</p>	<p>Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха</p>			
<p>137-2023. Контролер качества продукции и технологического процесса участка 1 и 2 стадии химического цеха по производству синтетического волокна 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>	<p>Компенсация за работу во вредных условиях труда</p>			
<p>138-2023. Контролер качества продукции и технологического процесса участка 1 и 2 стадии</p>	<p>Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ</p>	<p>Компенсация за работу во вредных условиях труда</p>			
<p>138-2023. Контролер качества продукции и технологического процесса участка 1 и 2 стадии</p>	<p>Во время проведения работ, использовать наушники противощумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах</p>	<p>Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха</p>			
<p>138-2023. Контролер качества продукции и технологического процесса участка 1 и 2 стадии</p>	<p>Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ</p>	<p>Компенсация за работу во вредных условиях труда</p>			

Химического цеха по производству синтетического волокна 5 разряда	Во время проведения работ, использовать наушники противοшумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха			
<i>Цеховая химическая лаборатория</i>					
139-2023А. Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141-2023. Лаборант химического анализа 3 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
142-2023А. Лаборант химического анализа 3 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
144-2023. Лаборант химического анализа 4 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
145-2023А. Лаборант химического анализа 4 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
147-2023. Лаборант химического анализа 4 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
148-2023. Лаборант химического анализа 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда			
<i>Отделение изготовления уг-</i>					

<i>лепластиков</i>						
149-2023. Аппаратчик полимержизации по изготовлению углелепластиков 4 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Компенсация за работу во вредных условиях труда Снижение тяжести трудового процесса				
150-2023А. Аппаратчик полимержизации по изготовлению углелепластиков 4 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Компенсация за работу во вредных условиях труда Снижение тяжести трудового процесса				
153-2023. Аппаратчик полимержизации по изготовлению углелепластиков 5 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Компенсация за работу во вредных условиях труда Снижение тяжести трудового процесса				
154-2023. Аппаратчик полимержизации по изготовлению углелепластиков 6 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Компенсация за работу во вредных условиях труда Снижение тяжести трудового процесса				
155-2023. Аппаратчик полимержизации по изготовлению углелепластиков 4 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ Во время проведения работ, использовать наушники противοшумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха Снижение тяжести трудового процесса				
156-2023. Аппаратчик полимержизации по изготовлению углелепластиков 6 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ Во время проведения работ, использовать наушники противοшумные или беруши, зоны с уровнем звука более 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности в этих зонах Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Компенсация за работу во вредных условиях труда Частичное снижение влияния повышенного уровня звука на органы слуха Снижение тяжести трудового процесса				

Дата составления: 25.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор ООО "Аргон"

(должность)

(подпись)

Друзь Мария Юрьевна

(Ф.И.О.)

26.05.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Ханжин Александр Александрович

(Ф.И.О.)

26.05.2023

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Пугасева Ирина Викторовна

(Ф.И.О.)

26.05.2023

(дата)

Руководитель службы по управлению персоналом

(должность)

(подпись)

Горелова Оксана Леонидовна

(Ф.И.О.)

26.05.2023

(дата)

Начальник химического цеха по производству синтетического волокна

(должность)

(подпись)

Арюткин Александр Алексеевич

(Ф.И.О.)

26.05.2023

(дата)

Начальник цеха по ремонту технологического оборудования (ЦРТО)

(должность)

(подпись)

Савин Владимир Александрович

(Ф.И.О.)

26.05.2023

(дата)

Начальник участка транспортно-хозяйственного обеспечения (УТХО)

(должность)

(подпись)

Струганова Маргарита Михайловна

(Ф.И.О.)

26.05.2023

(дата)

Начальник отдела технического контроля (ОТК)

(должность)

(подпись)

Шевченко Евгений Анатольевич

(Ф.И.О.)

26.05.2023

(дата)

И.о. начальника цеховой химической лаборатории

(должность)

(подпись)

Гусельникова Ольга Николаевна

(Ф.И.О.)

26.05.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4839

(№ в реестре)

(подпись)

Самсонова Марина Александровна

(Ф.И.О.)

25.05.2023 г

(дата)